

♥ Linzer Straße 46 | 4221 Steyregg | AUSTRIA



PRODUKTDOKUMENTATION

Wetterschutzgitter, mit rechteckigem Querschnitt Einbautiefe: 50 mm* (*WG-K-E und WG-K-R) WG-K/WG-K-E/WG-K-R



AUMAYR/PW/06/04/2017 Seite 1 von 3 Seiten Änderungen vorbehalten







RODUKTDOKUMENTAT

1. Allgemeine Beschreibung und Einsatz:

Wetterschutzgitter aus verzinktem Stahlblech, für den Einsatz als Außenluft-Ansaugjalousie bzw. Fortluft-Ausblasgitter in lufttechnischen Anlagen oder im Apparatebau. Form und Anordnung der Kiemen verhindern weitestgehend das Eindringen von Regen und Schnee.

2. Ausführung:

2.1 Standardausführung:

aus verzinktem Stahlblech Frontplatte:

Kiemenhöhe: ca. 12mm Kiemenöffnung: ca. 6mm

Freier Querschnitt: ca. 40% der Kiemenfläche

2.2 Optionen:

- Oberflächenbehandlung, beschichtet, lackiert
- Edelstahl, Ausführung in Werkstoff 1.4301 oder 1.4571
- Aluminium

2.3 Anschlussmöglichkeiten:

- WG-K als Frontplatte


- WG-K-E als Frontplatte mit eckigem Anschlussstutzen - WG-K-**R** als Frontplatte mit rundem Anschlussstutzen

3. Typenübersicht:

3.1 WG-K, als Frontplatte

Größen:

150 x 150mm 255 x 255mm 370 x 360mm



AUMAYR/PW/06/04/2017 Seite 2 von 3 Seiten Änderungen vorbehalten







PRODUKTDOKUMENTATION

3.2 WG-K-E, als Frontplatte, mit eckigen Anschlussstutzen

Größe: 150 x 150mm


Anschlussquerschnitt - 100 x 100mm Anschlussquerschnitt - 150 x 150mm

Größe: 255 x 255mm

Anschlussquerschnitt - 200 x 200mm Anschlussquerschnitt - 250 x 250mm

Größe: 370 x 360mm

Anschlussquerschnitt - 300 x 300mm Anschlussquerschnitt - 350 x 350mm



3.3 WG-K-R, als Frontplatte, mit runden Anschlussstutzen

Größe: 150 x 150mm

Anschlussquerschnitt - DN80 / 100 / 125 / 160mm

Größe: 225 x 225mm

Anschlussquerschnitt - DN180 / 200 / 225mm

Größe: 370 x 360mm

Anschlussquerschnitt - DN225 / 250 / 315 / 355mm



4. Wartung und Service:

Die Wetterschutzgitter sind beim Einsatz in Lüftungs- und Komfortklimaanlagen grundsätzlich wartungsfrei.

AUMAYR empfiehlt 1-jährige Wartungs- und Serviceintervalle um:

- die Kiemen auf Verschmutzung, bzw. Querschnittsverengung zu überprüfen.
- die generelle Anlagenfunktion sicherzustellen und
- eventuelle Beschädigungen des Wetterschutzgitters, durch mechanische Einwirkungen oder Korrosion rechtzeitig erkennen und beheben zu können und damit die Lebensdauer zu verlängern.

5. Ersatzteile:

Der Austausch einzelner Komponenten ist nicht möglich.

AUMAYR/PW/06/04/2017 Seite 3 von 3 Seiten Änderungen vorbehalten

■ office@aumayr.com
→ +43 (0)732 / 64 40 0

÷ +43 (0)732 / 64 40 39

www.aumayr.com